

**СПРАВКА
О СТРОИТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ
СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛОГО МАЛОЭТАЖНОГО РАЙОНА «ИТАЛЬЯНСКИЙ КВАРТАЛ»**



Корпус 1

№ п/п	Виды работ	Процент выполнения работ
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	100%
3.	Перекрытия	100%
4.	Крыша	100%
5.	Окна, двери	70%
6.	Сантехнические работы и электроосвещение	40%
7.	Полы	0%
8.	Отделочные работы	25%
9.	Прочие работы	23%
10.	Наружные сети водоснабжения и канализации	65%
	Итого степень готовности многоквартирного дома:	75%

Корпус 2

№ п/п	Виды работ	Процент выполнения работ
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	100%
3.	Перекрытия	100%
4.	Кровля	100%
5.	Окна (монтаж)	99%
6.	Электромонтажные работы	54%
7.	Полы	0%
8.	Отделочные работы	7%
9.	Дренаж	100%
10.	Наружное водоснабжение и канализация	65%
	Итого степень готовности многоквартирного дома:	72%

Корпус 3

№ п/п	Виды работ	Процент выполнения работ
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	100%
3.	Перекрытия	100%
4.	Кровля	0%
5.	Окна	0%
6.	Сантехнические работы и электроосвещение	0%
7.	Полы	0%
8.	Отделочные работы	0%
9.	Прифундаментный дренаж	100%
	Итого степень готовности многоквартирного дома:	52%

Корпус 4

№ п/п	Виды работ	Процент выполнения работ
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	100%
3.	Перекрытия	100%
4.	Кровля	68%
5.	Окна, двери	0%
6.	Сантехнические работы и электроосвещение	0%
7.	Полы	0%
8.	Отделочные работы	0%
9.	Прифундаментный дренаж	100%
	Итого степень готовности многоквартирного дома:	55%

Корпус 5

№ п/п	Виды работ	Процент выполнения работ
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	25%
3.	Перекрытия	20%
4.	Крыша	0%
5.	Окна, двери	0%
6.	Сантехнические работы и электроосвещение	0%
7.	Полы	0%
8.	Отделочные работы	0%
9.	Прифундаментный дренаж	100%
	Итого степень готовности многоквартирного дома:	28%

Корпус 6

№ п/п	Виды работ	Процент выполнения работ
1.	Фундамент	100%
2.	Стены, перегородки	78%
3.	Перекрытия	87%
4.	Крыша	0%
5.	Окна, двери	0%
6.	Сантехнические работы и электроосвещение	0%
7.	Полы	0%
8.	Отделочные работы	0%
9.	Прифундаментный дренаж	100%
	Итого степень готовности многоквартирного дома:	43%

Котельная

№ п/п	Виды работ	Процент выполнения работ
1.	Подготовка основания под котельную	63%
2.	Устройство фундаментной плиты	18%
3.	Устройство сетей (теплотрасса)	0%
	Итого степень готовности многоквартирного дома:	13%